

Finalización de registro



Lista de verificación #4464

ERT - Simulacro | ERT - Drill

Ubicación:	FLOT
Propietario del registro:	Euclides Rodriguez
Fecha Date:	Oct 12, 2024
Tipo de Simulacro:	Avisado
Emergencia Emergency:	Derrame de Sustancia Química Peligrosa Hazardous Chemical Spill , Emergencias médicas o por lesión Medical or Injury Emergencies

Descripción | Description:

Operador de campo de flotacion, comunica a Centro de Control acerca de un derrame de cal en el area 334, el derrame se proyecta fuera del area de contencion y con escorrentia hacia una canaleta (aprox 1000 litros), adicional informa que hay un colaborador que resulto afectado (salpicaduras en parte del cuerpo).

Ubicación Location:	8.8508347934903 , -80.63739550923
Hora de Inicio Start Time:	02:00:13 pm
Hora de Finalización End Time:	02:25:13 pm
Simulacro Completado Completed Drill:	Completed
El responsable determinará el simulacro Responsible will determine the drill	

Registros de niños

Sin Registros Asociados.

Registros asociados

Confirmación #86 - #86	Confirmación	Terminado
Confirmación	2024-11-01 13:22:30	
Ascanio Gomez (Ascanio.Gomez@fqml.com)		
Ubicación:	PP OPS	
Propietario del registro:	Euclides Rodriguez	
Confirmación:	forms.system.confirmation.opt	
Notes:	Hemos revizado el acceso a la ducha y a la SDS en el sector de los tanques de Cal del 334 y confirmamos que el acceso a estos puntos a sido despejado.	

Detalles de registro

En progreso	Creador: Euclides Rodriguez
Creado: Oct 26, 2024, 08:36:32 pm	Actualizado: Nov 01, 2024, 01:23:52 pm
Hora de cerrar: Incompleto	

Etiquetas

No se han añadido etiquetas.

Colecciones

El registro no está en ninguna colección

Para hacer

Acceso a ducha lavajos y SDS obstruida	Terminado
Acción de confirmación	
Confirmación	
Completado por Confirmación #86 (#86 Confirmación)	
LVA de Servicios Ambientales intento circular sobre área de derrame	En progreso
Adjuntar un documento	
Reforzamiento de terminologia	En progreso
Adjuntar un documento	
Reforzamiento de terminologia	En progreso
Adjuntar un documento	

Documentos

Ducha.PNG	
Ducha.PNG	VER DOCUMENTO
Added	Fecha de caducidad: No establecido
Ascanio Gomez (Ascanio.Gomez@fqml.com)	2024-11-01 13:23:44
SDS.PNG	
SDS.PNG	VER DOCUMENTO
Added	Fecha de caducidad: No establecido
Ascanio Gomez (Ascanio.Gomez@fqml.com)	2024-11-01 13:23:46

Notas

Evidencias

Hemos subido las evidencias del despeje de la ruta hacia el documento sds y a la ducha de seguridad en el 334 (Tanques de Cal).

Ascanio Gomez
(Ascanio.Gomez@fqml.com)

2024-11-01
13:25:13